

シワ検知システム追加オプション

Wrinkle detection camera system option menu



NVRシステム (ネットワークビデオカメラ)

監視

シワ検知システムにNVRシステムを追加する事により生産装置全体のモニタリングが可能となります。レコーダーを搭載しモニタリング映像の録画にも対応しているので見返しが可能です。またシワ検知システムと同一の時刻サーバーを使用するのでシワデータとのつき合わせも容易です。

【イメージ】

【設置例】



このオプションによりシワ検知システムが生産装置全体の監視システムとなります。例えば、シワ検知アラーム発動→NVRにより生映像でシワの状況を確認(状況把握)→装置全体を確認できるのでシワの原因を確認・特定(問題特定)→ドライヤー温度調整などによりシワ解消(対策)という使い方をすべて制御室から行うことが可能となります。

電動バリボウエキスパンダーロール

除去

生産装置へ近づくことなく制御室などから遠隔操作でシワ除去が可能となります。シワ検知システム操作画面上から湾曲量と湾曲方向を操作。



こんなお悩みを持っている方に最適です。

オペレーターの安全を確保したい!

装置を停止させることなく調整を行いたい!

湾曲量と湾曲方向の遠隔操作が可能です。

ロール径(mm) $\phi 60 \sim \phi 100$

面長(mm) 500~2000

セット内容 バリボウエキスパンダーロール本体(モーター付) ドライバーなど

※仕様外寸法はご相談下さい。



【操作画面(イメージ)】

ワイヤレス端末で操作可能
※標準仕様は専用コントローラーからの操作となります。



※従来のシワ検知システムにこれらのオプションを付与する事により装置全体のモニタリング・シワ状況の把握、さらに除去までが集中制御にて可能となります。今後生産現場の課題となる省力化・省人化に貢献致します。

Interior Technology
KSK **カンセンエキスパンダー工業株式会社**

■ 本社・枚方工場 〒573-0094 大阪府枚方市南中振2-31-3

■ インドネシア工場 PT KSO PRIMA ROLL

Jl. Raya Serang Km. 13.5, Desa Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Indonesia.

TEL:+62-21-596-2552 FAX:+62-21-5940-3830

HP <https://kansenexp.co.jp/> E-mail info@kansenexp.co.jp

エキスパンダーロールに関する
お問い合わせは

TEL:072-831-7321

FAX:072-831-7327